

Problem:

Regenabflüsse verstopft:

Schadensbild:



Wahrnehmung:

Im Gepäckraum (E61) ist es hinter der linken bzw. rechten Klappe zum Wassereintritt (siehe Bild links) gekommen. In der Folge sammelt sich dieses auch in die Gepäckraummulde unter dem Kofferraumboden. Da hier diverse Steuergeräte verbaut sind, drohen teure Folgeschäden an der Bordelektronik.

Außerdem kann es (alle Modelle) auch zum Wassereintritt im Fußraum vorne sowie im Bereich des Dachhimmels (Wasserflecken am Formhimmel) vorne und/oder hinten kommen.

Lösung:

Bei Wassereintritt im Fußraum die vorderen Ablaufschläuche überprüfen und ggf. reinigen. Auf festen Sitz der Schläuche an der Kassette achten (siehe Bildvergrößerung unten rechts - roter Blockpfeil)

Wasserflecken insbesondere an den Außenecken des Innenhimmels deuten auf eine Verstopfung der Abläufe in der Kassette hin (Bild unten rechts). Extreme Schmutzablagerungen führen dann zum Überlaufen der Entwässerungsschiene.

Gut zu wissen (betrifft alle Modelle):

Abläufe regelmäßig (alle 2 Jahre) überprüfen:

1. Glasdeckel vorne vollständig öffnen
2. Wasserablaufschiene reinigen und mit mindestens 500ml Wasser befüllen
3. Wenn nach 5 Minuten an den Abläufen kein Wasser austritt, die Ablaufschläuche reinigen



HINWEIS (E61):

Die Ventile an den Ablaufschläuchen hinter der Heckschürze (links und rechts - siehe grüne Pfeile oben) entfernen.

und rechts - siehe grüne Pfeile oben) entfernen.



Anschluss Ablaufschlauch

